
Dra. Dolores Chacón Lagares
Secretaría del Concejo Deliberante
Ciudad de Villa Allende
21.09.2022

Villa Allende, 19 de septiembre de 2022



CENTRO EDUCATIVO: Rosario Vera Peñaloza

DOMICILIO: Juárez Celman 848 B° Industrial

LOCALIDAD: Villa Allende

DEPARTAMENTO: Colón

CATEGORÍA: Primera

DESTINO: Mixta

NIVEL: PRIMARIO

TEL: 3543-438185

CÓDIGO DE EMPRESA: EE0550632

ASUNTO: SOLICITUD DE REPARACION EDILICIA Y SEGURIDAD

REGIÓN: V

ZONA: 5210

COD.ESC.:5211-39

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE

CONSEJO DELIBERANTE

S _____ / _____ D:

Me dirijo a Ud/s a los fines de solicitar colaboración frente a las NECESIDADES EDILICIAS y de SEGURIDAD de nuestro Centro Educativo.

Motiva la misma, diversas SITUACIONES DE INSEGURIDAD VIVIDAS en el último período:

- AUTOMÓVILES DOCENTES: intento de robo de neumáticos con rotura de tornillos, pinchaduras, rayones, golpes con abolladuras en puertas.
- SITUACIONES SOCIALES CONFLICTIVAS: ingreso de una madre con intento de agresión a una maestra (posteriormente resulto internada, medicada y actualmente tratada). Agresión con intento de robo de celular de una estudiante que llegó tarde a la escuela. Algunas familias que se dirigen a las docentes con agresividad con posterior trabajo del conflicto. Peleas de mujeres por conflictos personales al ingreso de la escuela. Estas situaciones que inician con agresividad el diálogo, ponen en riesgo la integridad no solo de los docentes sino también de estudiantes de la escuela ya que los niños procuran defender a su maestra. Se recuerda que no existe en la actualidad la figura del portero en la escuela, solo tenemos personal de limpieza que atiende la higiene de los diferentes espacios institucionales.

Respecto al mantenimiento del EDIFICIO ESCOLAR:

TECHOS:

- En Junio de 2021 se realizó un acuerdo con esta MUNICIPALIDAD quien aportaría la MANO DE OBRA para arreglos de los techos por filtraciones.
- En febrero del 2022 se compraron los materiales con fondos del SITRARED
- En marzo de 2022 se dio inicio al trabajo de mano de obra por parte de la municipalidad de Villa Allende, AUN ESTA SIN CONCLUIR.

GAS:

- La escuela no contaba con servicio de GAS.

- Abril/mayo la Municipalidad colabora con control por pérdida de gas.
- Junio de 2022 se consigue restituir carga del zepelín por parte de la empresa YPF.
- Se solicita a la MUNICIPALIDAD reparación de artefactos (cocinas y calefactores)
- Se repara cocina de comedor. Sin respuesta aun por calefactores (faltantes de sombreretes, limpieza de calefactores y puesta punto) y cocina de sala de maestros (cambio de hornallas o reposición de anafe).




CERCO PERIMETRAL:

- La escuela se encuentra desprovista de CERCO PERIMETRAL (aproximadamente 8 años) lo que hace muy peligroso al patio trasero por presencia de animales (caballos y perros) que conviven permanentemente con nuestros estudiantes. Diversas situaciones de peligro se han vivido al respecto: mordeduras de perros, suciedades de perros y caballos permanentes, galope de caballos en horario de recreo de estudiantes, etc. También es posible el ingreso o retiro de estudiantes sin control por el patio trasero ya que se encuentra abierto y limita con la calle. En horarios de actividad física, el uso de pelotas se complica ya que al escaparse de la cancha y estar el terreno en declive descendente y sin contención, se escapa hacia la calle con peligro de algún niño que quiera correr a buscarla.





Agradeciendo la colaboración y el tiempo dedicado a acompañarnos en nuestro reclamo, los saluda atentamente.


CAROLINA SACHIK
ESC. ROSARIO VERA PENALOZA
DIRECTORA
Carolina Sachik
Directora

Tel. 0 851 - 3060642.